



Technische Information

TLF 16/25 – Neue LED Strahler

Im TLF wurden am 21.07.2018 zwei neue LED Strahler verlastet.

Die zwei LED Strahler befinden sich links neben den Kabeltrommeln.

Um die Strahler dort unterbringen zu können, mussten die Blitzwarnleuchten umgelagert werden.

Sie liegen jetzt dort, wo die alten Strahler lagen.

Das Stativ ist in einen Halter der Saugschläuche verlegt worden.



Stativ

Neue LED Strahler



Neuer Platz der Warnleuchten





Freiwillige Feuerwehr Beilstein

